


MAATVOERING RINGKERNTRANSFORMATOREN



Montage toebehoren voor open Ringkerntransformatoren

Elke montageset bestaat uit 1 metalenschijf en 2 gummischijven.
Naar wens zijn de onderdelen ook los verkrijgbaar.

Type	Vermogen	Set inhoud	Afmetingen in ca. mm.		
			A	i	H
MZ 1/4	10 - 50 VA	1 Metalen schijf 2 Gummie schijf	50	4	1
			50	4	
MZ 2/6	20 - 80 VA	1 Metalen schijf 2 Gummie schijf	60	6	1
			60	6	
MZ 3/6	80 - 160VA	1 Metalen schijf 2 Gummie schijf	70	6	1
			70	6	
MZ 3/10	80 - 160VA	1 Metalen schijf 2 Gummie schijf	70	10	1
			70	6	
MZ 4/6	160 - 400VA	1 Metalen schijf 2 Gummie schijf	90	6	1
			90	6	
MZ 4/10	160 - 400VA	1 Metalen schijf 2 Gummie schijf	90	10	1
			90	6	
MZ 5/8	400 - 1000VA	1 Metalen schijf 2 Gummie schijf	110	8	1
			110	8	

MAATVOERING EN GEWICHTEN ONDER VOORBEHOUD.

RINGMONT